



Volkswagen UP BEV 37 KWH E-UP AUTO

VIN NO WVVZZZAAZND905145

Af Mærke DB80761



MOT Dato

2025-08-06

Sidste service



Antal ejere

1

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

2

Dato for første registrering

2021-08-24

Kilometertælleraflæsning

69920 km

Nuværende registrerings
land

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	B
Inspektionsdato / sted	2026-03-17 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	2


Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	Momsfri
Brændstoftype	Batteri elektrisk køretøj	Gearkasse type	Automatic
Maling	Grå	Motorstørrelse CC	0
Motorstørrelse	0.0	Antal døre	5
Karosseritype	Hatchback	Drivlinje	Front
Opladningskabler	Type 2	Antal sæder	4
WLTP CO2 - udledning		Betræk til sæde	
Battery State of Health	93		
Første registrering / byggeår	2021-08-24 / 2021-08-24	Ankomstdato	2026-03-13
Service History	Missing		

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Missing	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Rear parking sensors

Cruise control

Reversing Camera

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5 mm


//R / 5 mm

//R / 4 mm


//R / 4 mm

Kosmetiske skader

4 Identified damages



0 Identified damages



Komponent	Skade	Kommentarer
1 Bumper / Back	Mal / ridse / scuff	
2 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	
3 Mirror Shell / Front - Right	Mal / ridse / scuff	
4 FENDER / BACK - HØJRE	Bodywork / Dent / Dent	



1. Bumper / Back
Mal / ridse / scuff -



2. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -



3. Mirror Shell / Front - Right
Mal / ridse / scuff -



4. FENDER / BACK - HØJRE
Bodywork / Dent / Dent -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys			
Gul motor lampe lyser	✓	Ingen lamper lyser	✓
Advarselslampe for motorstyring	✓	Advarselslampe for olietryk	✓
Airbag Lampe Lyser	✓	Advarselslampe for bremsler	✓
ABS Lampe lyser	✓	Advarselslampe for servostyring	✓
Advarselslampe for overføring	✓	Advarselslampe for dieselpartikler	✓
ESP Fejl/Traction Control Fejllampe	✓	Advarselslampe for batterilading	✓
Firhjulstræk lampe	✓	Service lampe	✓
Display defekt	✓		
Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	NA	Centrallås	✓
Hybrid/EV			
Ladeportens tilstand	✓	Ladekabel Tilstand	✓

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks

Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		

Motor

Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	NA
Støj fra motor	NA		

✓ *Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal*

! *Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber*

NA *Ikke relevant*

☐ *Ikke testet*