



Volkswagen Caddy van

1.2 TSI 84 BMT

VIN NO WV1ZZZ2KZGX020816

Af Mærke XP94051



MOT Dato

2026-04-28

Sidste service



Antal ejere

1

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

1

Dato for første registrering

2015-08-27

Kilometertælleraflæsning

53657 km

Nuværende registrerings land

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-05-01 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	1


Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Benzin	Gearkasse type	Manual
Maling	Grøn	Motorstørrelse CC	1197
Motorstørrelse	1.2	Antal døre	4
Karosseritype	Van	Drivlinje	Front
Opladningskabler		Antal sæder	2
NEDC CO2 - klassificering (q/km)	131	Betræk til sæde	
Første registrering / byggeår	2015-08-27 / 2015-08-27	Ankomstdato	2026-04-30
Service History	Present		

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Present	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No







Udstyr

Cruise control

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 7 mm


//R / 5 mm

//R / 5 mm


//R / 6 mm

Kosmetiske skader

8 identified damages



0 identified damages




Komponent	Skade	Kommentarer
1 Other	Maling / andet	
2 Fender / Front - Right	Maling / andet	
3 Fender / Front - Left	Bodywork / Dent / Dent	
4 Swing Door / Back - Left	Maling / andet	
5 Dør / Front - Højre	Maling / andet	
6 Frontlys / Front - Venstre	Glasbrud / ridse	
7 Fender / Front - Right	Maling / chipping	
8 Dør / Back - Højre	Bodywork / Dent / Dent	
9 FENDER / BACK - HØJRE	Bodywork / Dent / Dent	



1.
Maling / andet -



2. Fender / Front - Right
Maling / andet -



3. Fender / Front - Left
Bodywork / Dent / Dent -



4. Swing Door / Back - Left
Maling / andet -




5. Dør / Front - Højre
Maling / andet -




6. Frontlys / Front - Venstre
Glasbrud / ridse -



7. Fender / Front - Right
Maling / chipping -



8. Dør / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -



9. FENDER / BACK - HØJRE
Bodywork / Dent / Dent -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys

Ingen lamper lyser ✓

Motor

Motor fungerer ✓ Start af køretøj ✓

Andre Checks

Kobling fungerer ✓ Styrefunktion ✓

Test Af Udstyr

Lydudstyr ✓ Elektriske vinduer ✓

Nøgle og reservenøgle fungerer ✓ AC / varmesystem ✓

Centrallås ✓

Inspektion af prøve kørsel

Andre Checks

Lyd fra styretøj ✓ Bremsesystemet fungerer ✓

Gear fungerer ✓

Motor

Tab af motorydeevne ✓ For meget udstødningsgas/Forkert farve ✓

Støj fra motor ✓

✓ Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

! Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

NA Ikke relevant

☐ Ikke testet