



Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 BMT LWB

VIN NO WV1ZZZ7HZHH040749

Af Mærke BD31735



MOT Dato

2026-04-21

Sidste service



Antal ejere

1

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

2

Dato for første registrering

2016-09-13

Kilometertælleraflæsning

197403 km

Nuværende registrerings
land

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Kunde | BCA Vejle | Mekanisk klassificering | B |
| Inspektionsdato / sted | 2026-05-06 / Auktionsvej 8 Vers. 2 | Kosmetisk klassificering | 4 |




Oversigt over køretøjer



| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| Køretøjstilstand | Runner | Moms Type | + Moms |
| Brændstoftype | Diesel | Gearkasse type | Manual |
| Maling | Rød | Antal døre | 4 |
| Motorstørrelse CC | 1968 | Betræk til sæde | |
| Karosseritype | Box Wagon | Drivlinje | Front |
| NEDC CO2 - klassificering (g/km) | 167 | Antal sæder | 3 |
| Service History | Missing | Ankomstdato | 2026-05-05 |

Køretøjets historie og dokumenter

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------|------------|
| Service Book tilgængelig | Missing | Tidligere brug | Normal Use |
| Næste service Kilometerstand | km | Importeret | No |









Udstyr

Cruise control

Rear parking sensors

Satellite navigation

Tow ball

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5 mm


//R / 2 mm

//R / 8 mm


//R / 8 mm

Kosmetiske skader

19 Identified damages



2 Identified damages




| Komponent | Skade | Kommentarer |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 Kofanger / front | Mal / ridse / scuff | |
| 2 Other | Maling / andet | |
| 3 Other | Maling / andet | |
| 4 Swing Door / Back - Left | Bodywork / Dent / Dent | |
| 5 FENDER / BACK - HØJRE | Maling / Defekt håndværk | |
| 6 Forrhude / Front | Glasbrud / påvirkning | |
| 7 Spejl / forreste - højre | Karrosseri / brud | |
| 8 Visker / Tilbage | Manglende Part | |
| 9 Bumper / Back | Bodywork / Breakage / Crack | |
| 10 Sæde / for - venstre | Interiør / ikke - kompatibel | |
| 11 Panelfydning / Front - Venstre | Indvendig / ridset | |

| | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 12 | Fender / Front - Left | Mal / ridse / scuff |
| 13 | Swing Door / Back - Højre | Bodywork / Dent / Dent |
| 14 | Forreste lys / forreste - højre | Glasbrud / ridse |
| 15 | Rocker Panel / Center - Left | Maling / chipping |
| 16 | Dør / Back - Højre | Bodywork / Dent / Dent |
| 17 | Mirror / Front - Left | Maling / chipping |
| 18 | Fender / Back - Left | Maling / Defekt håndværk |
| 19 | Dør / Front - Højre | Bodywork / Dent / Dent |
| 20 | Dør / Tilbage til venstre | Bodywork / Dent / Dent |
| 21 | Hætte / Front | Mal / ridse / scuff |
| 22 | Baglys / højre | Glasbrud / revne |
| 23 | Dør / Front - Venstre | Bodywork / Dent / Dent |



1. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -



2.
Maling / andet -



3.
Maling / andet -



4. Swing Door / Back - Left
Bodywork / Dent / Dent -




5. FENDER / BACK - HØJRE
Maling / Defekt håndværk -




6. Forrhude / Front
Glasbrud / påvirkning -



7. Spejl / forreste - højre
Karrosseri / brud -




8. Visker / Tilbage
Manglende Part -




9. Bumper / Back
Bodywork / Breakage / Crack -




10. Sæde / for - venstre
Interiør / ikke - kompatibel -



11. Panelfyldning / Front - Venstre
Indvendig / ridset -




12. Fender / Front - Left
Mal / ridse / scuff -




13. Swing Door / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -



14. Forreste lys / forreste - højre
Glasbrud / ridse -




15. Rocker Panel / Center - Left
Maling / chipping -




16. Dør / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -




17. Mirror / Front - Left
Maling / chipping -



18. Fender / Back - Left
Maling / Defekt håndværk -




19. Dør / Front - Højre
Bodywork / Dent / Dent -




20. Dør / Tilbage til venstre
Bodywork / Dent / Dent -



21. Hætte / Front
Mal / ridse / scuff -



22. Baglys / højre
Glasbrud / revne -



23. Dør / Front - Venstre
Bodywork / Dent / Dent -

Mekanisk tilstand

Kontrollys

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Gul motor lampe lyser | ✓ | Ingen lamper lyser | ! |
| Advarselslampe for motorstyring | ✓ | Advarselslampe for olietryk | ✓ |
| Airbag Lampe Lyser | ✓ | Advarselslampe for bremsere | ✓ |
| ABS Lampe lyser | ✓ | Advarselslampe for servostyring | ✓ |
| Advarselslampe for overføring | ✓ | Advarselslampe for dieselpartikler | ✓ |
| ESP Fejl/Traction Control Fejllampe | ✓ | Advarselslampe for batterilading | ✓ |
| Firhjulstræk lampe | ✓ | Service lampe | ! |
| Display defekt | ✓ | | |

Motor

| | | | |
|----------------|---|------------------|---|
| Motor fungerer | ✓ | Start af køretøj | ✓ |
|----------------|---|------------------|---|

Andre Checks

| | | | |
|------------------|---|---------------|---|
| Kobling fungerer | ✓ | Styrefunktion | ✓ |
|------------------|---|---------------|---|

Test Af Udstyr

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|
| Lydudstyr | ✓ | Elektriske vinduer | ✓ |
| Nøgle og reservenøgle fungerer | ✓ | AC / varmesystem | ✓ |
| Parkeringssensorer/kamerafunktion | ✓ | Navigationsudstyr | ✓ |
| Centrallås | ✓ | | |

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|---|
| Lyd fra styretøj | ✓ | Bremsesystemet fungerer | ✓ |
| Gear fungerer | ✓ | | |

Motor

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| Tab af motorydeevne | ✓ | For meget udstødningsgas/Forkert farve | ✓ |
| Støj fra motor | ✓ | | |

✓ *Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal*

! *Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber*

NA *Ikke relevant*

☐ *Ikke testet*