



Renault Master

2.3 DCI L1H1 136HK

VIN NO VF1MA000666388421

Af Mærke CW73158



MOT Dato

2026-05-06

Sidste service



Antal ejere

3

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

2

Dato for første registrering

2020-11-26

Kilometertælleraflæsning

111555 km

Nuværende registrerings land

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-05-21 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	2



Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Diesel	Gearkasse type	Manual
Maling	Hvid	Antal døre	4
Motorstørrelse CC	2299	Betræk til sæde	
Karosseritype	Box Wagon	Drivlinje	Front
WLTP CO2 - udledning		Antal sæder	3
Service History	Present	Ankomstdato	2026-05-15

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Present	Tidligere brug	Normal Use
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No







Udstyr

Cruise control

Front parking sensors

Rear parking sensors

Fælge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5 mm


//R / 5 mm

//R / 5 mm


//R / 5 mm

Kosmetiske skader

6 Identified damages




1 identified damages



Komponent	Skade	Kommentarer
1 Hætte / Front	Maling / chipping	
2 Forrude / Front	Maling / chipping	
3 Rocker Panel / Center - Right	Bodywork / Dent / Deformation	
4 Swing Door / Back - Left	Bodywork / Dent / Dent	
5 Mirror Shell / Front - Left	Mal / ridse / scuff	
6 Sæde / for - venstre	Interiør / Ripped	
7 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	




1. Hætte / Front
Maling / chipping -



2. Forrude / Front
Maling / chipping -



3. Rocker Panel / Center - Right
Bodywork / Dent / Deformation -



4. Swing Door / Back - Left
Bodywork / Dent / Dent -



5. Mirror Shell / Front - Left
Mal / ridse / scuff -



6. Sæde / for - venstre
Interiør / Ripped -



7. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys			
Ingen lamper lyser	✓		
Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	✓	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	!	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	NA	Centrallås	✓

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks			
Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		
Motor			
Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

! Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

NA Ikke relevant

☐ Ikke testet