



Renault Trafic

2.0 DCI 120 T29 L1H1 SWB

VIN NO VF1FL000866889474

Af Mærke DA84193



MOT Dato

2026-05-06

Sidste service



Antal ejere

2

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

1

Dato for første registrering

2021-05-26

Kilometertælleraflæsning

81000 km

Nuværende registrerings
land

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-05-19 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	2


Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Diesel	Gearkasse type	Manual
Maling	Hvid	Antal døre	4
Motorstørrelse CC	1997	Betræk til sæde	
Karosseritype	Box Wagon	Drivlinje	Front
NEDC CO2 - klassificering (q/km)	155	Antal sæder	3
Service History	Present	Ankomstdato	2026-05-15

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Present	Tidligere brug	Normal Use
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Cruise control

Front parking sensors

Rear parking sensors

Reversing Camera

Satellite navigation

Tow ball

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 7 mm


//R / 7 mm

//R / 5 mm


//R / 5 mm

Kosmetiske skader


7 identified damages



0 identified damages



Komponent	Skade	Kommentarer
1 Mirror Shell / Front - Right	Mal / ridse / scuff	
2 Swing Door / Back - Left	Bodywork / Dent / Dent	
3 Bumper / Back	Bodywork / Dent / Deformation	
4 FENDER / BACK - HØJRE	Bodywork / Dent / Dent	
5 Hætte / Front	Paint / Stone Chip	
6 Dør / Back - Højre	Bodywork / Dent / Dent	
7 Forrhude / Front	Bodywork / Breakage / Crack	




1. Mirror Shell / Front - Right
Mal / ridse / scuff -




2. Swing Door / Back - Left
Bodywork / Dent / Dent -



3. Bumper / Back
Bodywork / Dent / Deformation -




4. FENDER / BACK - HØJRE
Bodywork / Dent / Dent -



5. Hætte / Front
Paint / Stone Chip -



6. Dør / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -



7. Furrude / Front
Bodywork / Breakage / Crack -

Mekanisk tilstand

Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	✓	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
Nøgle og reservenøgle fungerer	✓	AC / varmesystem	✓
Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓	Navigationsudstyr	✓
Centrallås	✓		

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks			
Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		
Motor			
Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

❗ Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

NA Ikke relevant

☐ Ikke testet