



Volkswagen Sharan 1.4 TSI Highline DSG6

VIN NO WVVZZZ7NZJV033487

Af Mærke CJ73918



MOT Dato

2026-05-06

Sidste service



Antal ejere

2

Sidste service kilometertal



Antal nøgler

1

Dato for første registrering

2018-06-14

Kilometertælleraflæsning

117476 km

Nuværende registrerings
land

Danmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-05-12 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	4

Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	Momsfri
Brændstoftype	Benzin	Gearkasse type	Automatic
Maling	Sort	Motorstørrelse CC	1395
Motorstørrelse	1.4	Antal døre	5
Karosseritype	MPV	Drivlinje	Front
Opladningskabler		Antal sæder	7
NEDC CO2 - klassificering (q/km)	157	Betræk til sæde	
Første registrering / byggeår	2018-06-14 / 2018-06-14	Ankomstdato	2026-05-11
Service History	Present		


Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Present	Tidligere brug	Normal Use
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Rear parking sensors

Satellite navigation

Front parking sensors

Reversing Camera

Sunroof

Cruise control

Fælge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 6 mm


//R / 6 mm

//R / 6 mm


//R / 6 mm

Kosmetiske skader

12 Identified damages



1 Identified damages




Komponent	Skade	Kommentarer
1 Hytte	Interiør / Dirty	
2 Hætte / Front	Paint / Stone Chip	
3 Bumper / Back	Mal / ridse / scuff	
4 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	
5 Dør / Tilbage til venstre	Mal / ridse / scuff	
6 Dør / Back - Højre	Bodywork / Dent / Dent	
7 FENDER / BACK - HØJRE	Bodywork / Dent / Dent	
8 Bagstamme / Back	Bodywork / Dent / Dent	
9 Hytte	Interiør / Dirty	
10 Bagageplads Cover / Back	Interiør / mangler	
11 Dør / Front - Højre	Mal / ridse / scuff	

12	Tag	Paint / Stone Chip
13	Dør / Front - Venstre	Bodywork / Dent / Dent
14	Fender / Front - Left	Paint / Stone Chip
15	Forrude / Front	Bodywork / Breakage / Crack



1. Hytte
Interiør / Dirty -



2. Hætte / Front
Paint / Stone Chip -




3. Bumper / Back
Mal / ridse / scuff -



4. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -




5. Dør / Tilbage til venstre
Mal / ridse / scuff -



6. Dør / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -




7. FENDER / BACK - HØJRE
Bodywork / Dent / Dent -



8. Bagstamme / Back
Bodywork / Dent / Dent -



9. Hytte
Interiør / Dirty -




10. Bagageplads Cover / Back
Interiør / mangler -



11. Dør / Front - Højre
Mal / ridse / scuff -




12. Tag
Paint / Stone Chip -



13. Dør / Front - Venstre
Bodywork / Dent / Dent -



14. Fender / Front - Left
Paint / Stone Chip -



15. Forrude / Front
Bodywork / Breakage / Crack -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys			
Ingen lamper lyser	✓		
Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	✓	Centrallås	✓

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks			
Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		
Motor			
Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

! Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

NA Ikke relevant

☐ Ikke testet