



# Audi A5

## 2.0 40 TDI 204 S Line Plus Avant S tronic

VIN NO WAUZZZFU9SN049499

Af Mærke EK35572



MOT Dato



Sidste service



Antal ejere




Sidste service kilometertal



Antal nøgler



Dato for første registrering



Kilometertælleraflæsning



8925 km

Nuværende registrerings land



Denmark

### Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-04-27 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	1

### Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	14	Gearkasse type	Automatic
Maling	Hvid	Motorstørrelse CC	1968
Motorstørrelse	2.0	Antal døre	5
Karosseritype	Stationwagon / Estate	Drivlinje	Front
Opladningskabler		Antal sæder	5
WLTP CO2 - udledning	132	Betræk til sæde	
Første registrering / byggeår	2025-05-27 / 2025-05-27	Ankomstdato	2026-04-24
Service History	Missing		

### Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Missing	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









## Udstyr

---

Rear parking sensors

Satellite navigation

Cruise control

Reversing Camera

Front parking sensors

## Følge og dæk

---

### Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5.5 mm


//R / 5.5 mm

//R / 6.5 mm


//R / 6 mm

## Kosmetiske skader


3 Identified damages



0 Identified damages




Komponent	Skade	Kommentarer
1 Forrude / Front	Glasbrud / påvirkning	
2 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	
3 Mirror Shell / Front - Left	Mal / ridse / scuff	



1. Forrude / Front  
Glasbrud / påvirkning -



2. Kofanger / front  
Mal / ridse / scuff -



3. Mirror Shell / Front - Left  
Mal / ridse / scuff -

## Mekanisk tilstand

### Kontrolllys

Gul motor lampe lyser	✓	Ingen lamper lyser	✓
Advarselslampe for motorstyring	✓	Advarselslampe for olietryk	✓
Airbag Lampe Lyser	✓	Advarselslampe for bremsere	✓
ABS Lampe lyser	✓	Advarselslampe for servostyring	✓
Advarselslampe for overføring	✓	Advarselslampe for dieselpartikler	✓
ESP Fejl/Traction Control Fejllampe	✓	Advarselslampe for batterilading	✓
Firhjulstræk lampe	✓	Service lampe	✓
Display defekt	✓		

### Motor

Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
----------------	---	------------------	---

### Andre Checks

Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
------------------	----	---------------	---

### Test Af Udstyr

Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
Nøgle og reservenøgle fungerer	✓	AC / varmesystem	✓
Parkeringssensorer/kamerafunktion	✓	Navigationsudstyr	✓
Centrallås	✓		

## Inspektion af prøvekørsel

### Andre Checks

Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		

### Motor

Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

### Test Af Udstyr

Andet udstyr ✓

✓ *Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal*

❗ *Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber*

NA *Ikke relevant*

☐ *Ikke testet*