



# Opel VIVARO

## 2.0 DIESEL 145 L3V2 AUTO

VIN NO VXEVFEHS7P7844164  
Af Mærke DV12083



MOT Dato



Sidste service



Antal ejere



Sidste service kilometertal



Antal nøgler



Dato for første registrering

2023-09-12

Kilometertælleraflæsning



40064 km

Nuværende registrerings land

Denmark

### Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-05-08 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	2


### Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Diesel	Gearkasse type	Automatic
Maling	Hvid	Antal døre	4
Motorstørrelse CC	1997	Betræk til sæde	
Karosseritype	Box Wagon	Drivlinje	Front
WLTP CO2 - udledning		Antal sæder	3
Service History	Missing	Ankomstdato	2026-05-06

### Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Missing	Tidligere brug	Normal Use
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









## Udstyr

---

Cruise control	Front parking sensors	Rear parking sensors	Reversing Camera
Satellite navigation	Tow ball		

## Følge og dæk

---

### Monterede dæk

#### Dæk / hjultype

//R / 4 mm


//R / 4 mm

//R / 8 mm


//R / 8 mm

## Kosmetiske skader

7 identified damages



0 identified damages



Komponent	Skade	Kommentarer
1 Hytte	Interiør / Dirty	
2 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	
3 Bumper / Back	Mal / ridse / scuff	
4 Rocker Panel / Center - Left	Bodywork / Dent / Deformation	
5 Hjørne kofanger / back - right	Bodywork / Dent / Dent	
6 Fot trin / left	Mal / ridse / scuff	
7 Forrude / Front	Glasbrud / brud	
8 Tag	Bodywork / Dent / Dent	




1. Hytte  
Interiør / Dirty -



2. Kofanger / front  
Mal / ridse / scuff -



3. Bumper / Back  
Mal / ridse / scuff -



4. Rocker Panel / Center - Left  
Bodywork / Dent / Deformation -




5. Hjørne kofanger / back - right  
Bodywork / Dent / Dent -



6. Fod trin / left  
Mal / ridse / scuff -



7. Forrude / Front  
Glasbrud / brud -



8. Tag  
Bodywork / Dent / Dent -

## Mekanisk tilstand

Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
Nøgle og reservenøgle fungerer	✓	AC / varmesystem	✓
Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓	Navigationsudstyr	✓
Centrallås	✓		

## Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks			
Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	!
Gear fungerer	✓		
Motor			
Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

! Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

NA Ikke relevant

☐ Ikke testet