



Skoda Kodiaq

1.5 eTSI MHEV Selection DSG7

VIN NO TMBJB7PS8TT009353
Af Mærke EL42427



MOT Dato



Sidste service



Antal ejere



Sidste service kilometertal



Antal nøgler



Dato for første registrering

2025-09-02

Kilometertælleraflæsning

5006 km

Nuværende registreringsland

Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-04-28 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	1

Oversigt over køretøjer


Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	13	Gearkasse type	Automatic
Maling	Sort	Motorstørrelse CC	1498
Motorstørrelse	1.5	Antal døre	5
Karosseritype	SUV	Drivlinje	Front
Opladningskabler		Antal sæder	7
WLTP CO2 - udledning	141	Betræk til sæde	
Første registrering / byggeår	2025-09-02 / 2025-09-02	Ankomstdato	2026-04-24
Service History	Missing		


Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Missing	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Rear parking sensors	Satellite navigation	Front parking sensors	Reversing Camera
Sunroof	Cruise control		

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 6 mm


//R / 6 mm

//R / 6 mm


//R / 6 mm

Kosmetiske skader

2 Identified damages



0 Identified damages



Komponent	Skade	Kommentarer
1 Hytte	Interiør / Dirty	
2 Bumper / Back	Mal / ridse / scuff	
3 Dør / Tilbage til venstre	Paint / Stone Chip	



1. Hytte
Interiør / Dirty -



2. Bumper / Back
Mal / ridse / scuff -



3. Dør / Tilbage til venstre
Paint / Stone Chip -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys

Gul motor lampe lyser	✓	Ingen lamper lyser	!
Advarselslampe for motorstyring	✓	Advarselslampe for olietryk	✓
Airbag Lampe Lyser	✓	Advarselslampe for bremsler	✓
ABS Lampe lyser	✓	Advarselslampe for servostyring	✓
Advarselslampe for overføring	✓	Advarselslampe for dieselpartikler	✓
ESP Fejl/Traction Control Fejllampe	✓	Advarselslampe for batterilading	✓
Firhjulstræk lampe	✓	Service lampe	✓
Display defekt	✓		

Motor

Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
----------------	---	------------------	---

Andre Checks

Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
------------------	----	---------------	---

Test Af Udstyr

Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	✓	Centrallås	✓

Inspektion af prøvekørsel

Generel

Mekanisk kommentar Melder fejl på sikkerhedssele

Andre Checks

Lyd fra styretøj Bremsesystemet fungerer

Gear fungerer

Motor

Tab af motorydeevne For meget udstødningsgas/Forkert farve

Støj fra motor

Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal

Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber

Ikke relevant

Ikke testet